



CREFITO-9

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO

Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE LICITAÇÕES

1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO

NO TERMO DE REFERENCIA

INCLUSÃO DOS ITENS:

3.1.6. Como houve reforma recente, tendo inclusive, algumas destas janelas sido instaladas recentemente, algumas delas vão precisar de limpeza mais específica antes da instalação. Segue abaixo algumas situações mais específicas:

3.1.7. ITEM 05 - JANELA FIXA (NÃO ABRE) JURÍDICO

Esta janela tem **película refletiva espelhada (reflexiva)**, que deverá ser desinstalada, e a janela limpa antes da instalação do novo insuflado.





CREFITO-9


CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO

Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE LICITAÇÕES

3.1.8. ITEM 06 - PORTA DE CORRER FOYER 04 FOLHAS - 02 FOLHAS FIXAS E 02 FOLHAS MÓVEIS

Esta porta, devido ao seu tamanho, está um pouco mais suja desde a reforma e tem resquícios de um adesivo instalado em outro momento. A mesma deverá ser limpa e os resquícios retirados antes da instalação.





CREFITO-9

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO

Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE LICITAÇÕES

3.1.9 ITEM 07 - JANELA DA COZINHA

Esta janela possui sujeira proveniente da reforma do prédio. Será necessário limpá-la, antes da instalação.





CREFITO-9

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO

Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE LICITAÇÕES

3.1.10. ITEM 10 - JANELA MAXIM-AR 03 FOLHAS DIVIDIDAS POR TUBO

Estas janelas, recém instaladas, são novas e possuem resquícios de fitas adesivas que foram retiradas. Além disso, também a resquícios de sujeiras provenientes da reforma. Ambas deverão ser limpas antes da instalação das películas.





CREFITO-9

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO

Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE LICITAÇÕES



3.1.11. VIDRO SALA DE REUNIÃO

Neste vidro há resquícios provenientes da reforma, recentemente realizada. Será necessário a sua limpeza antes da instalação dos insufláveis.

3.2. Todas as outras janelas e portas não citadas anteriormente também deverão ser limpas antes da instalação.



CREFITO-9

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO

Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 2 – Centro Político Administrativo – Cuiabá – MT – CEP 78049-911 – Fone (65) 3644-4272

SETOR DE LICITAÇÕES

CUIABÁ. 09 DE JUNHO DE 2025

ADRIANO MODESTO CÂNCIO

AG. ADMINISTRATIVO

